Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта»								
	(полное наименование работодателя)							
169300, Респуб.	169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, дом 4А; и.о. директора Яхин Салават Мугинович; ukhtavodokanal@mail.ru							
	(адрес места нахожден	ния работодателя, фамилия, имя, отчество руков	юдителя, адрес электронной почты)					
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государствен- ной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО				
1102028818	55415188	4210007	36.00.2	87425000000				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (к Отчёту СОУТ от 18.03.2022 г.)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общее руководство					
100001. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
100002. Заместитель директора - главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
100003. Заместитель директора - начальник управления эксплуатации и ремонта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
Отдел бухгалтерского и налогового	о учета				
200001. Главный бухгалтер-	Рекомендации по улучшению условий	_	_	_	_
начальник отдела бухгалтерского и налогового учета	труда: не требуются				
200002. Бухгалтер по учету затрат и отчетности 10 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
200003. Бухгалтер по налогам и сборам 10 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
200004. Бухгалтер по учету внеоборотных активов 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
200005. Бухгалтер по учету товарно-материальных запасов 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
200006. Бухгалтер по учету расчетов с покупателями и заказчиками 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
200007. Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
200008. Бухгалтер по учету расчетов с покупателями и заказчиками 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
200009. Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
200010. Бухгалтер по учету расчетов с подотчет. лицами, проч. дебиторами и кредиторами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
200011. Бухгалтер по учету расчетов персоналом по оплате труда 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
200012. Бухгалтер по учету расчетов персоналом по оплате труда 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		
200013. Бухгалтер - кассир 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
200014. Кассир-операционист 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Планово-экономический отдел			<u>.</u>		
300001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
300003. Экономист по нормированию труда 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
300004. Экономист по финансовой работе 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
Производственно-технический от			<u>.</u>		
400001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
400002. Инженер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
400003. Инженер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
400004. Инженер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
400005. Инженер 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
400006. Инженер 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Отдел технического надзора					
500001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
50002. Ведущий инженер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
500003. Инженер 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
500004. Инженер 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Отдел производственной, информа	ационной безопасности и системных техн	иологий			
600001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
600002. Специалист по охране труда 10 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
600003. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
600004. Инженер по охране окружающей среды 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
600006A. Инженер-программист 10 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
600006. Инженер-программист 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
600005. Инженер-электроник 10 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
600007. Инженер-электроник 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Отдел кадров					
700001. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		
700002. Специалист по кадрам 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
700003. Инспектор по кадрам 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Юридическая служба					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
800001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
800002. Юрисконсульт 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
800003. Юрисконсульт 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
800004. Юрисконсульт 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Служба материально техническог					
900001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
900002. Специалист по закупкам 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
900003. Специалист 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
900004. Специалист 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Служба материально техническог	го снабжения - Центральный склад				
900005. Заведующий центральным складом 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
900006. Экспедитор по перевозке грузов - кладовщик 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
900007. Грузчик 2 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
900008. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Служба делопроизводства и хозяй	ственного обеспечения				
1000001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1000002. Ведущий специалист 6 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		_	_	_
1000003. Секретарь руководителя 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1000005. Делопроизводитель 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1000006. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1000007. Архивариус 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	_	_	_
1000008. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1000009. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать и соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	не привлекаются	
Аварийно-диспетчерская служба,	участок 1		1	1	1
1100001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	_
1100002. Инженер-диспетчер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1100003. Диспетчер 6 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Служба учета и реализации					
1300001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	
1300002. Ведущий инженер 10 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300003. Инженер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300004. Инженер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300005. Инженер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300006. Инженер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300007. Инженер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300008. Инженер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	
1300009. Инженер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
1300010. Инженер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
1300011. Техник 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1300014. Техник 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
1300012. Контролер водопроводного хозяйства 3 р. (по работе с юр. лицами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300013. Контролер водопроводного хозяйства 3 р. (по работе с физ. лицами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
1300015. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300016. Ведущий специалист по абонентному обслуживанию потребителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300017. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300018. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300019. Специалист по абонентному обслуживанию потребителей 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1300020. Специалист по обслуживанию потребителей 5 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	
Испытательная лаборатория					
1400001. Начальник	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400002. Инженер-химик 10 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
1400003. Инженер-химик 9 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400004. Инженер-химик 9 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400005. Инженер-химик 8 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400006. Инженер-микробиолог 9 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400007. Инженер-микробиолог 7 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400008. Инженер-технолог 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1400009. Инженер-технолог 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	
1400010. Лаборант химического анализа 4 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400011. Лаборант химического анализа 4 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400012. Лаборант химического анализа 4 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400013. Лаборант химического анализа 4 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400014. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400015. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.	Биологический:	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии	CMTC	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		со сроками носки СИЗ		
1400016. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400017. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400018. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400019. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400020. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
1400021. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 р.	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для исключения вероятности воздействия биологического фактора.	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1400022. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
Служба гидрогеологии					
1500001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1500002. Гидрогеолог 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
1500003. Техник-гидрогеолог 4 р.	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	не привлекаются	
1500004. Техник-гидрогеолог 4 р.	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	не привлекаются	
1500005. Рабочий на геологических работах 2 р.	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	не привлекаются	
Структурное подразделение ''Пос	елковое водопроводно-канализационное хоз	яйство''			
1800001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_		_
Структурное подразделение ''Пос	елковое водопроводно-канализационное хоз	яйство'' участок Шудаяг			
1810001. Мастер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1810003. Помощник мастера 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1810004. Аппаратчик химводоочистки 2 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1810005. Машинист насосных установок 2 р. (ВОС)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1810006. Машинист насосных установок 2 р. (КОС)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии	CMTC	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Для снижения воздействия шума применять СИЗ.		со сроками носки СИЗ		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1810007. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1810008. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1810009. Слесарь-ремонтник 4 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1810011. Уборщик производствен- ных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	не привлекаются	
Структурное подразделение ''Посе	глковое водопроводно-канализационное хоз	яйство'' участок Ярега, ВОС			
1820001. Мастер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1820002. Аппаратчик химводо- очистки 2 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1820004. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1820005. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1820006. Слесарь-ремонтник 4 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1820007. Слесарь-ремонтник 3 р.	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
1820007. Слесарь-ремонтник 3 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
1820008. Лаборант оператор	Рекомендации по улучшению условий				
1820008. Лаобрант оператор	труда: не требуются	_	_		
1820009. Уборщик производствен-	Тяжесть: Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового про-	постоянно	на привнакоготов	
ных помещений	жимы труда и отдыха	цесса	постоянно	не привлекаются	
Структурное подразделение ''Пос	елковое водопроводно-канализационное хоз	яйство'' участок Ярега, КОС			
1820010. Мастер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий				
1820010. Мастер 9 р.	труда: не требуются	_			
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1820011. Машинист насосных	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
установок 2 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
	Тяжесть: Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового про-			
	жимы труда и отдыха	цесса			
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1820013. Оператор очистных со-	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
оружений 2 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1820014. Слесарь-ремонтник 4 р.	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
1820014. Слесарь-ремонтник 4 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1820015. Слесарь-ремонтник 3 р.	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
1820013. Слесарь-ремонтник 3 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
1820017. Уборщик производствен-	Тяжесть: Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового про-			
ных помещений	жимы труда и отдыха	цесса	постоянно	не привлекаются	
Структурное подразделение ''Пос	елковое водопроводно-канализационное хоз	яйство'' участок Ярега, ЭРНВКС			
1820018. Мастер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий				
1620016. Мастер 9 р.	труда: не требуются				
1920010 Помоничи мастора 4 го	Рекомендации по улучшению условий				
1820019. Помощник мастера 4 р.	труда: не требуются				
1820020. Слесарь аварийно-восста-	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
новительных работ 5 р.	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Для снижения воздействия шума применять СИЗ.		со сроками носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1820021. Слесарь аварийно-восста-	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
новительных работ 4 р.	Для снижения воздействия шума применять СИЗ.		со сроками носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1820022. Слесарь аварийно-восста-	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
новительных работ 3 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
Структурное подразделение ''Юж	?ный''				
1900001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1900002. Старший мастер 10 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Структурное подразделение ''Юж		1	-1	1	1
1910001. Мастер 8 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1910009. Помощник мастера 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1910002. Аппаратчик химводо-	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
очистки 2 р.	Для снижения воздействия шума применять СИЗ.		со сроками носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1910003. Машинист насосных	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
установок 2 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
•	нять СИЗ.		носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1910010. Слесарь аварийно-восста-	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
новительных работ 5 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1910011. Слесарь аварийно-восста-	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
новительных работ 4 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
1910012. Слесарь аварийно-восста-	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
новительных работ 3 р.	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Для снижения воздействия шума применять СИЗ.		со сроками носки СИЗ		
1910013. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 р. (Герд-Ель)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	_
1910004. Слесарь-ремонтник 4 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1910005. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	не привлекаются	
Структурное подразделение "Юж		цесса			
1910016. Мастер 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1910006. Оператор очистных сооружений 2 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1910007. Лаборант оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	
1910008. Токарь 4 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1910015. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	не привлекаются	
Структурное подразделение ''Юж	ный'' участок Боровой				
1920001. Мастер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
1920002. Помощник мастера 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	_
1920003. Машинист насосных установок 2 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1920004. Оператор очистных сооружений 2-3 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии	CMTC	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Для снижения воздействия шума применять СИЗ.		со сроками носки СИЗ		
1920005. Слесарь аварийно-восста-	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии	CMTC	
новительных работ 4 р.	Для снижения воздействия шума применять СИЗ.		со сроками носки СИЗ		
1920006. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
1920008. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Структурное подразделение ''Юж					
1920009. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	
Структурное подразделение ''Ремо	онт и строительство объектов''				
2100001. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Структурное подразделение "Ремо	онт и строительство объектов'' участок	Ремонт и строительство сетей			•
2110001. Старший мастер 11 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
2110007. Мастер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
2110002. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
2110003. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 р.	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Для снижения воздействия шума применять СИЗ.	Снижение времени воздействия шума	постоянно, в соответствии со сроками носки СИЗ	CMTC	
2110004. Слесарь-ремонтник 3 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_	_	_	_
Структурное подразделение "Ремо	онт и строительство объектов'' участок	"Ремонт конструктивных элемент	ов зданий и соор	уэкений''	
2120001. Старший мастер 9 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_		_	
2120002. Мастер 7 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		_	_	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2120003. Штукатур-маляр 4 р.	Химический: Использовать СИЗОД.	Уменьшение воздействия вредных	постоянно, в	CMTC	
2120003. Hillykaryp manup i p.		веществ.	соответствии		
	Тяжесть: Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового про-	со сроками		
	жимы труда и отдыха	цесса	носки СИЗ		
2120004. Штукатур-маляр 3 р.	Химический: Использовать СИЗОД.	Уменьшение воздействия вредных	постоянно, в	CMTC	
2120004. Штукатур малир 5 р.		веществ.	соответствии		
	Тяжесть: Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового про-	со сроками		
	жимы труда и отдыха	цесса	носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
2120005. Плотник-столяр 4 р.	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
2120003. Плотник-столяр 4 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
	Тяжесть: Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового про-			
	жимы труда и отдыха	цесса			
2120007. Рабочий по комплекс-	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
ному обслуживанию и ремонту	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
зданий 3-4 р.	нять СИЗ.		носки СИЗ		
	Тяжесть: Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового про-			
	жимы труда и отдыха	цесса			
2120000 B.C	Химический: Использовать СИЗОД.	Уменьшение воздействия вредных	постоянно, в	CMTC	
2120008. Рабочий по комплекс-		веществ.	соответствии		
ному обслуживанию и ремонту	Тяжесть: Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового про-	со сроками		
зданий 3-4 р.	жимы труда и отдыха	цесса	носки СИЗ		
2120009. Уборщик служебных по-	Рекомендации по улучшению условий				
мещений	труда: не требуются	_		_	
Структурное подразделение ''Прог	изводственная база''				
2200124. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздействия			
ГАЗ 59080D J 130 HM (автоподъ-	нальные режимы труда и отдыха	вибрации	постоянно	не привлекаются	
емник)				1	
2200125. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздействия			
ЗИЛ 433362 В 861 НО (грузовая-	нальные режимы труда и отдыха	вибрации			
бортовая машина с установленным			постоянно	не привлекаются	
гидроманипулятором)					
2200125. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий				
ГАЗ-2977 В 518 НК (грузопасса-	труда: не требуются	_			
жирская машина-лаборатория)					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразде- ления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2200126. Водитель погрузчика АМКОДОР 332С-01 MA3158	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	не привлекаются	
2200127. Тракторист МТ3-82 МА3157	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	не привлекаются	
Структурное подразделение "Водо	проводные сети и сооружения'' Эксплуат	ация и обслуживание ЦВС - Водозаб	ор Пожня-Ель		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1630003. Слесарь аварийно-восста-	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
новительных работ 5 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздействия	постоянно, в	CMTC	
1630004. Слесарь аварийно-восста-	жимы труда и отдыха	шума	соответствии		
новительных работ 4 р.	Для снижения воздействия шума приме-		со сроками		
	нять СИЗ.		носки СИЗ		
Структурное подразделение «Водо	проводные сети и сооружения» Эксплуат	ация и обслуживание ЦВС - ЦВОС	•	•	
1620012. Дезинфектор	Рекомендации по улучшению условий				
1020012. дезинфектор	труда: не требуются	_			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (к Отчёту СОУТ от 18.02.2021 г.)

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполне- нии
1	2	3	4	5	6	7
Аварийно-ди	спетчерская служба					
2010011	Электрогазосварщик	Химический:	Снижение уровня воздействия	4 кв. 2021	Начальник АДС,	
		Использовать средства защиты органов дыхания	вредного фактора		Начальник	
		при проведении сварочных и газорезательных ра-			CMTC,	
		бот.			Комиссия по	
		При производстве работ в колодцах, траншеях			коллективным	
		применять местную вентиляцию.			переговорам	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполне- нии
		Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	4 кв. 2021	Начальник АДС, Комиссия по коллективным переговорам	
		УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой	Снижение уровня воздействия вредного фактора	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник АДС, Начальник СМТС	
		Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник АДС	
	ые сети и сооружения	T	T			1
1610009 1610010 1610011 1620009 1630009 1640006	Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания при проведении сварочных и газорезательных работ. При производстве работ в колодцах, траншеях применять местную вентиляцию.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021	Начальник ВСС, Начальник СМТС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	4 кв. 2021	Начальник ВСС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник ВСС, Начальник СМТС	
	нные сети и сооружения			T	T	
1700016	Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания при проведении сварочных и газорезательных работ. При производстве работ в колодцах, траншеях применять местную вентиляцию.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021	Начальник КСС, Начальник СМТС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	4 кв. 2021	Начальник КСС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник КСС, Начальник СМТС	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполне- нии
		УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой	Снижение уровня воздействия вредного фактора	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник КСС, Начальник СМТС	
Поселковое в	водопроводно-канализационное хозя	яйство, участок Шудаяг, участок Ярега				
1810010 1820026 1820025 1820023	Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания при проведении сварочных и газорезательных работ. При производстве работ в колодцах, траншеях применять местную вентиляцию.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021	Начальник ПВКХ, Начальник СМТС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	4 кв. 2021	Начальник КСС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник ПВКХ, Начальник СМТС	
		УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой	Снижение уровня воздействия вредного фактора	согласно сроков носки СИЗ	Начальник ПВКХ, Начальник СМТС	
Южный, уча	сток Водный, участок Боровой					
1910014 1920007	Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания при проведении сварочных и газорезательных работ. При производстве работ в колодцах, траншеях применять местную вентиляцию.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021	Начальник Южный, Начальник СМТС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	4 кв. 2021	Начальник Южный, Комиссия по коллективным переговорам	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполне- ния	Отметка о выполне- нии
		Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник Юж- ный, Начальник СМТС	
		УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой	Снижение уровня воздействия вредного фактора	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник Юж- ный, Начальник СМТС	
	роительство объектов, участок Р					
2110005 2110006	Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания при проведении сварочных и газорезательных работ. При производстве работ в колодцах, траншеях применять местную вентиляцию.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021	Начальник РСО, Начальник СМТС, Комиссия по коллективным	
		Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	4 кв. 2021	переговорам Начальник РСО, Комиссия по коллективным переговорам	
		Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник РСО, Начальник СМТС	
		УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой	Снижение уровня воздействия вредного фактора	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник РСО, Начальник СМТС	
Энергоснабж	сение, телемеханика, метрология,	автоматика и связь				
2320005	Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания при проведении сварочных и газорезательных работ. Обеспечить рабочее место местной вентиляцией (сварочный пост, размещенный в здании).	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021	Начальник ЭТ- МАС, Начальник СМТС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	4 кв. 2021	Начальник ЭТ- МАС,	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполне- нии
					Комиссия по коллективным переговорам	
		УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник ЭТ- МАС, Начальник СМТС	
		Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник ЭТ- МАС, Начальник СМТС	
Производств	венная база					
2200007	Машинист двигателей внутрен- него сгорания	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ПБ	
2200009	Машинист электростанции передвижной	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник ПБ, Начальник СМТС	
		Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ПБ	1
2200012 2200013 2200014	Слесарь по ремонту автомобилей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ПБ	
2200016	Слесарь по топливной аппаратуре	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ПБ	
2200119	Слесарь-ремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ПБ	
2200017	Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ПБ	
2200018	Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания при проведении сварочных и газорезательных работ. Обеспечить рабочее место местной вентиляцией (сварочный пост, размещенный в здании).	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021	Начальник ПБ, Начальник СМТС, Комиссия по коллективным переговорам	
		Использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	4 кв. 2021	Начальник ПБ,	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполне- нии
					Комиссия по коллективным переговорам	
		Тяжесть: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник ПБ, Начальник СМТС	
		УФ-излучение: обеспечение работника сварочным щитком и защитной спецодеждой	Снижение уровня воздействия вредного фактора	согласно сро- ков носки СИЗ	Начальник ПБ, Начальник СМТС	
2200019	Уборщик производственных по- мещений	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ПБ	
2200022	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 633 КХ, автоцистерна пит. воды)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200023	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 449 ЕТ, грузо-пассажирская машина - кунг)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200024	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 469 ЕТ, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200025	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 481 ЕТ, вакуумная машина КО-503ВГ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200026	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 903 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200027	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 905 EP, грузо-пассажирская машина для ABP - кунг)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200028	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 947 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполне- нии
2200029	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 958 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200030	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 960 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200031	Водитель автомобиля (ГАЗ 3307, В 961 КО, вакуумная машина КО-503В)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200032	Водитель автомобиля (ГАЗ 53, В 901 EP, вакуумная машина КО-503)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200108A	Водитель автомобиля (ГАЗ 53, В 946 EP, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200109A (2200108A)	Водитель автомобиля (ГАЗ 53, В 482 ЕТ, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200033A (2200108A)	Водитель автомобиля (ГАЗ 53, В 921 EP, грузо-пассажирская машина для ABP - кунг)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200035	Водитель автомобиля (ГАЗ 66, Н 093 УМ, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200040	Водитель автомобиля (ПАЗ 320530, В 960 КО, автобус)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200120	Водитель автомобиля (НЕФАЗ- 5299-11-33, Р 836 КР, автобус)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200041	Водитель автомобиля (ЗИЛ 130, В 459 ЕТ, грузовая бортовая машина)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200042	Водитель автомобиля (ЗИЛ ММЗ 554, В 468 ЕТ, грузовая машина-самосвал)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполне- нии
2200043	Водитель автомобиля (ЗИЛ 431412, В 479 ЕТ, каналопромывочная машина К-502)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200044	Водитель автомобиля (ЗИЛ 130, В 966 ЕР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200045	Водитель автомобиля (ЗИЛ 433360, В 542 МВ, каналопромывочная машина К-502)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200046	Водитель автомобиля (ЗИЛ-131, М 594 ТР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200047	Водитель автомобиля (ЗИЛ 431412, В 442 ОЕ, каналопромывочная машина К-502)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	оннкотооп	Начальник ПБ	
2200048	Водитель автомобиля (ЗИЛ 431412, В 609 ОВ, пожарная автоцистерна АЦ-2,5-40)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200049	Водитель автомобиля (ЗИЛ 131, Н 542 ТР, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, свароч- ный трансформатор)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200050A	Водитель автомобиля (ЗИЛ 433362, В 443 ОЕ, вакуумная машина КО-520)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	оннкотооп	Начальник ПБ	
2200051A (2200050A)	Водитель автомобиля (ЗИЛ 433362, В 955 ЕР, вакуумная машина КО-520)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200052	Водитель автомобиля (ЗИЛ 433362, В 026 ОН, грузо-пассажирская машина для АВР - кунг, сварочный трансформатор)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200053	Водитель автомобиля (ЗИЛ ММЗ 450850, В 067 МХ, грузовая машина-самосвал)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполне- нии
2200055	Водитель автомобиля (КАМАЗ 53208, В 448 ЕТ, грузовая бортовая машина)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	оннкотооп	Начальник ПБ	
2200058	Водитель автомобиля (КАМАЗ 53123, В 480 ЕТ, илососная машина КО-507)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200059	Водитель автомобиля (КАМАЗ 53215, В 165 ОВ, вакуумная машина КО-505)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	оннкотооп	Начальник ПБ	
2200056	Водитель автомобиля (КАМАЗ 55111, Н 746 УН, грузовая машина-самосвал)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200057	Водитель автомобиля (КАМАЗ 432536, О 710 КО, каналопромывочная машина К-514)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200060	Водитель автомобиля (КРАЗ 257, О 790 СХ, грузовая машина - бортовая с краном манипулятором)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200112	Водитель автомобиля (КАМАЗ 5410, С 702 УР, седельный тягач)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200113	Водитель автомобиля (УРАЛ 44202, О 961 КХ, седельный тягач)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200092	Водитель погрузчика (ПК 27-03- 01, 5703 КК)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200093	Водитель погрузчика (ВОВСАТ S175H, 5702 КК)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200094	Машинист крана автомобильного (КС 4576 на шасси КРАЗ-65101, В 998 ЕР)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200095	Машинист крана автомобильного (КС 45717 К-1 на шасси КАМАЗ-65115-62, О 145 ОТ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200096	Машинист экскаватора (ЭО 4225A, 8298 КУ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	

Номер индивидуального рабочено места	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполне- ния	Отметка о выполне- нии
2200097	Машинист экскаватора (КО- MATSU PC220-8, 9659 КК)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200098	Машинист экскаватора (ЕК-14, 9717 КУ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200099	Машинист экскаватора (ЭО 2621, 4464 КО)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200102	Машинист экскаватора (ЭО- 33211 A, 4714 КК)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200103A	Машинист экскаватора-погрузчика (KOMATSU WB93S-5E0, 4657 KK)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200116A (2200103A)	Машинист экскаватора-погрузчика (KOMATSU WB95S-5E0, 0933 KX)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	
2200106	Тракторист (ХТЗ-150К-09, 0146 КК)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	постоянно	Начальник ПБ	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (к Отчёту СОУТ от 20.12.2017г.)

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Ухтаводоканал" муниципального образования городского округа "Ухта"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подраз- деления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочие места с ПЭВМ	Рекомендуется организовывать перерывы при работе за ПЭВМ на 10-15мин. через каждые 45-60мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июня 2003 г. № 118), во время регламентируемых перерывов с целью снижения нервно-эмоциоального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии и предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений.	Снижение нервно-эмоци- онального напряжения, утомления зрительного анализатора	Постоянно	Руководители подраз- делений	
Рабочие места подлежа- щие медосмотрам	Организовать проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с приказом Министерства	Периодическое медицинское обследование работ-	По графику	Медицинская организация имеющая лицензию	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н ", Об утверждении перечней вредных и (или) опасных	ников предприятия, профилактика профессиональных		на право проведения медицинских осмотров (предварительных, пе-	
	производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения	заболеваний.		риодических)	
	обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями				
	труда"				
11. Аварийно-диспетчер			I		
Слесарь аварийно-вос- становительных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
16. СП ''Водопроводные					
16.1. Участок Эксплуаты	ация и обслуживание водопроводных сетей	T		1	
Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний.	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подраз- деления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
		3. Улучшение условий труда работников			
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Обходчик водопроводно-канализационной сети	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Машинист насосных установок (ЦВОС)	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Машинист насосных установок (HC-3)	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний.	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подраз- деления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
		3. Улучшение условий труда работников			
	Модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности для увеличения искусственной освещенности).	Улучшение качества освещения (повышение уровня искусственной освещенности (профилактика заболеваний органов зрения).			
Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Слесарь-ремонтник (обсл. МБЭ)	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций;	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подраз- деления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
•	- введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки				
Уборщик производ- ственных помещений	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
16.3. Участок Эксплуаты	ация и обслуживание ЦВС- Водозабор Пожня-Ель				
Машинист насосных установок	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Слесарь аварийно-вос- становительных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
16.4. Участок Эксплуато	ация и обслуживание ЦВС- ВКХ n. Седью	T		T	
Машинист насосных установок	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Оператор очистных сооружений	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Слесарь аварийно-вос- становительных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
17. СП ''Канализационн	ные сети и сооружения''		I		
Слесарь аварийно-вос- становительных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
		Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников			
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подраз- деления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
1700011. Машинист насосных установок 2 разряда	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности;	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подраз- деления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	чередования производственных операций;введения рационального режима труда и отдыха;повышения уровня профессиональной подготовки				
Машинист насосных установок	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Машинист насосных установок (обход КНС)	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	одопроводно-канализационное хозяйство''				
Участок Ярега, Водоочи Электрогазосварщик	стные сооружения, Участок Ярега, Канализационные очистные сооруж Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2.	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
		Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников			
21.1 CH "Payayay y aw	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки роительство объектов" Участок Ремонт и строительства сетей	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
21.1. CII Ремонт и ст	роительство ооъектов – участок Ремонт–и строительства сетеи	1. Снижение воздействия			
Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	ие, телемеханика, метрология, автоматика и связь''				
23.1. Участок 1		1. Снижение воздействия			
Наладчик контрольно- измерительных прибо- ров и автоматики	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний.	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
		3. Улучшение условий труда работников			
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Обмотчик элементов электрических машин	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подраз- деления, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	 - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; 				
Уборщик производ- ственных помещений	 - механизации и автоматизации грудоемких операции, - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки 	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
23.2. Участок 2					
Электрогазосварщик	При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
23.3. Участок 3				1	
Наладчик контрольно- измерительных прибо- ров и автоматики	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение	Постоянно	Не привлекаются	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Слесарь по кон- трольно-измеритель- ным приборам и авто- матике		риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников			
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
Электромонтер связи Электромонтер охранно-пожарной сиг- нализации	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противошумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	
	Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03): - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки	Улучшение условий труда работников	Постоянно	Не привлекаются	