

Журнал заявок

Параметры: Начало периода: 01.01.2015
 Конец периода: 17.12.2015
 Отбор: Подразделение В списке "АРС; Участок №1; Участок №2; Участок №3; Сварочные работы; капремонт канализации" И
 Здание Равно "1; Ухта, Юбилейная, 21"

№ п/заявки	Дата приема	Подразделе	Врем	Адрес, Ф.И.О., тел.	Содержание заявки	Отчет о выполненной работе	Планир
п	заявки	ние	я	улица	дом	под.	кв.
1	13.01.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21			31
					запах кан-ции в квартире, проверить	нет дома в 8,30 крыша шатровая	8-12
2	23.01.2015	Участок №2	08-25	Юбилейн 21	Нет напора воды в ванной	прочистили смеситель ванна	13-17
3	15.02.2015	АРС	13-49	Юбилейн 21	1	8	8
					сильный запах кан-ии с подвала	стоит к/к, передано нар.сети Матюшиной	8-20
4	16.02.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	1, 2	8	8
					сильный запах кан-ии с подвала, стояли к/к	выполнена дезинфекция - 10 м2	8-12
5	12.03.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	18	8	18
					кон-ция по замене канализации в квартире	проконсультировали	9-12
6	22.03.2015	АРС	17-50	Юбилейн 21	85	85	85
					мокрит стена м/д ванной и коридором	предположительно течь кан. стояка в	20-8
7	23.03.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	85	85	85
					мокрет стена в ванной (обследовала АРС	штробе, необходимо вскрыть, от закрытия стояка	15-17
					предположительно течь кан. стояка в	вскрыли штробу со стороны подъезда лопнут	
8	23.03.2015	капремонт канализация	15-49	Юбилейн 21	85	85	85
					мокрет стена в ванной (обследовала АРС	тройник на кан. стояке, передано на капремон +	8-12
					предположительно течь кан. стояка в	Сделано.	
					штробе, необходимо вскрывать). Вскрыли		
					составить акт для квартиры 85 с		
9	30.03.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	85	85	85
					плохой напор хвс	составили акт	13-00
10	31.03.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	84	84	84
					знт15/1217 от 24.03.2015г.	прочистили фильтр в квартире	10-12
11	02.04.2015	капремонт канализация	08-00	Юбилейн 21	85	85	85
					прочистка канализации, л/ор. 1682	заменяли тройник чуг.д.100 - 4,1м.	30/3-15г.
12	15.04.2015	Участок №2	13-22	Юбилейн 21	76	76	76
					опять поднимается в унитазае, Чулрову	прочистили засор унитаза	до 17
13	16.04.2015	Участок №2	08-22	Юбилейн 21	76	76	76
					для замены вентиля на магазин закрыть	прочистили унитаз но для извлечения ипрушки с	с 9
					воду в подвале, вентиль будут менять сами	выпуска требуется снимать унитаз, при сняти	
14	17.04.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	Магнит	Магнит	9-12
					Проф осмотр сетей В	закрыли сами т.к. у них свой водомерный узел	
15	28.05.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21			
					Проф осмотр сетей К и прочистка кан.	выполнена ревизия вентиля д.25 чуг.-12шт., д.32-	
16	28.05.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	10	10	10
					какает вх.вентиль	Бшт. на сетях утечек не обнаружена	
17	28.05.2015	АРС	16-18	Юбилейн 21	89	89	89
					отрегулировать см/бачок-перелив	выполнена профпрочистка выпусков д.100 - 24м.	8-20
18	15.06.2015	Участок №2	09-10	Юбилейн 21	15	15	15
					замена в/счетчика пло 2859	все трубы в конденсате, вх.вентиль в рабочем	13-17
19	17.06.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	8	8	8
					течь сверху на кухне	состоянии, рекомендовано наблюдать	8-10
20	06.07.2015	АРС	21-20	Юбилейн 21	15	15	15
					течь смесигла в ванной, на кухне	отрегулировали арматуру в смывном бачке	8-10
21	07.07.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	15	15	15
					течь смесигла в ванной, на кухне	топила кв.12-течь по примыканию ванны к стене.	20-8
						заменяли кранбуксы на смесителях 2 шт.	8-12

22.20.07.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21		20	Течь вод/гребеньки	Перемотали соединение между об. вентиляем и муфтой МПП, по этой причине затопило в кв. 20 перемотали соединение между об. Топит 20 кв-нет примыкания ванны со стояли колоды, передано на нар. сети	13-17
23.20.07.2015	Участок №2	09-35	Юбилейн 21		Ритуалын	затопил сверху, составить акт.	Муфтой МПП, по этой причине затопило в кв. 20 перемотали соединение между об. Топит 20 кв-нет примыкания ванны со стояли колоды, передано на нар. сети	14-17
24.01.08.2015	АРС	10-45	Юбилейн 21		Ритуалын	Течь сверху	Топит 20 кв-нет примыкания ванны со стояли колоды, передано на нар. сети	8-20
25.05.08.2015	Участок №2	08-26	Юбилейн 21	1		запах кан-ии	проконсультировали, нужна замена об. вентиля	13-17
26.05.08.2015	Участок №2	10-35	Юбилейн 21		45	конс.по установке в/сч (есть ли ТУ)	Не все приборели, до звонка	13-17
27.06.08.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21		45	установка в/сч по№3840,	Выполнили дезинфекцию 2м2	8-12
28.06.08.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	1		дезинфекция	перенос на 07.08.2015	8-17
29.06.08.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21		45	замена об. вентиля	заменяли вентиль и установили счетчик	8-12
30.07.08.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21		45	установка в/сч по№3840, замена входного	Предположительно топит кв. 22, нет дома,	8-12
31.14.08.2015	Участок №2	11-09	Юбилейн 21			затопили сверху, составить акт	оставили записку. Составили акт для Рит. услуг	14-16
32.15.08.2015	АРС	09-26	Юбилейн 21			Ритуалын	Вскрыли штробу, утечек на внутридомовых сетях нет. Обследовали кв. 20 топит по примыканию	8-20
33.26.08.2015	Участок №2	11-41	Юбилейн 21		62	Ритуалын	отрегулировали арматуру в смежном бачке	13-15
34.16.09.2015	Участок №2	08-44	Юбилейн 21	6		ые услуги	сильный конденсат на вод. стояке + штроба забита строительным мусором, по этой причине	13-17
35.17.09.2015	Участок №2	09-37	Юбилейн 21			см/бачок напроток	отрегулировали арматуру в смежном бачке	13-15
36.22.09.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21		80	мокнет стена в подъезде около кв.84	забили строительным мусором, по этой причине	13-17
37.22.09.2015	Сварочные работы	09-03	Юбилейн 21		80	Течь задвижки по салынику на в/у передано	заменяли салыник на вентиле (сброснике) на в/у	до 12
38.22.09.2015	Участок №2	13-30	Юбилейн 21		31	Нет холл/воды, свищ на врезке на стояк, закрыли дом в 9.00, вход с торца слева	свищ на врезке на стояк, закрыли дом в 9.00	с утра !
39.23.09.2015	Участок №2	10-52	Юбилейн 21			после сварочных работ нет	заварили свищ на врезке 11-00 откр. дом	с утра !
40.23.09.2015	Участок №2	10-54	Юбилейн 21			шумит вода за стеной в в/у	вода появилась	до 17
41.23.09.2015	Сварочные работы	11-17	Юбилейн 21			шум воды в подвале	свищ по свар шву на в/у закрыли дом в 11.15	до 17
42.25.09.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21			подвал	передано на сварку + открыли дом в 14.00 после	10.50-12
43.12.10.2015	Участок №2	10-18	Юбилейн 21	6	13	шумит вода за стеной в в/у	свищ по свар шву на в/у закрыли дом в 11.15	10.50-12
44.14.10.2015	капремонт	08-00	Юбилейн 21	6	89	плохой напор на колонку после	заварили свищ 10мм д.100 открыли дом 14-00	до 17
45.15.10.2015	канализация	08-40	Юбилейн 21		88	в подъезде между 2 и 3 этажом намокает стена (по правой стороне)	напор хол. вод. в норме обратятся в гор ГАЗ	8-12
46.17.10.2015	АРС	17-14	Юбилейн 21		88	вскрыли штробу со стороны подьзда, лопнут	вскрыли штробу со стороны подьзда, лопнут	13-17
47.19.10.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21		Магнит	лпнут штробу на трубе кан. стояка д.100	при замене трубы было обнаружена трещина на тройнике чуг.д.100, заменили участок стояка	8-12
48.22.10.2015	Участок №2	09-19	Юбилейн 21	4		лпнут штробу на трубе кан. стояка д.100	расчеканен выпуск унитаза зачеканял сами	до 12
49.24.10.2015	АРС	13-03	Юбилейн 21	1	8	Течь за унитазом, передано Чулпрову	стоят к/к, передано на наружные сети	8-20
50.26.10.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	1	8	Течь в подвальном помещении	Выполнена дезинфекция - 4 м2 в подвале	8-17
51.27.10.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21	4		стоял к/к,дезинфекция	стоят колоды, передать наружникам. + течет канализация, подвале ПВХ д.110 идущая с	до 12
52.27.10.2015	Участок №2	08-00	Юбилейн 21		50	Течь кан-ции, передано Чулпрову	стояли кан/к-26,10	20-8
53.27.10.2015	Участок №2	08-13	Юбилейн 21		52	запах канал-ии	Вып-на дезинфекция 20м2 + течет жиролуловитель	8-12
						запах канал-ии, ДИИ стояли к/к	пидерии при пользованияи, чистить не хотят,	8-17
						запах канал-ии	выполнена бесмысленная дезинфекция 20м2,	8-17
						поднимается в ванне	прочистили засор выпуска д.100-5м.	к 8:00!
						поднимается в сантех. приборах (1эт.)	проч. засор выпуска	до 12

Журнал заявок

Параметры:

Отбор: Подразделение В списке "АРС; Участок №1; Участок №2; Участок №3; Сварочные работы; капремонт канализация" И Здание Равно "Г. Ухта, 30 лет Октября, 3"

№ Дата приема заявки	Подразделение	Время приема	Адрес, Ф. И. О., тел. заявителя	Д. под.	Кв.	Содержание заявки	Отчет о выполненной работе
1 08.01.2015	Участок №2	11-36	30 лет Октября	3	5, 13, маг. Любавушка,	Нет хвс	отопрели в 12-30
2 09.01.2015	Участок №2	12-31	30 лет Октября	3	Престиж	Нет хол. воды	отопрели в 14-00
3 10.01.2015	АРС	09-41	30 лет Октября	3	8, 18	Нет хол. воды	по кв. 8 отопрели, по кв. 18 небольшой напор хвс есть, в подьездах отрицательная температура
4 11.01.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3	18	Нет хол. воды	прочистили фильтр
5 12.01.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3		Проф.осмотр сетей В	Выполнен осмотр вентиляций д. 25 бр-5шт. д. 25 чуг-4шт. утечек на сетях не обнаружено.
6 12.01.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3		Проф.осмотр сетей К и прочистка	выполнена проф.прочистка кан. лежака д-100-16м. утечек на момент обследования вода есть
7 13.01.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3	маг. Любавушка, маг. К	Нет хвс	на момент обследования вода есть
8 15.01.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3	маг. Классно	Нет хвс	вода появилась но напор слабый, к фильтру нет доступа
9 28.01.2015	Участок №2	10-40	30 лет Октября	3	маг. Классно	Нет хвс	прочистили фильтр
10 06.02.2015	Участок №2	09-24	30 лет Октября	3	м. Мир сварки	Топит сверху- Комиссарову	на момент обследования не капает, вышерасположенной квартиры №25 нет дома оставлена записка + на розыск, вероятно когда пользуются сверху происходит подтопление. в кв. 25 идет ремонт, течет радиатор отопления (закрыт гипсскоротом), перекрыли вентиля на радиаторе отопления.
11 06.02.2015	Участок №2	14-13	30 лет Октября	3	25	Топит	топлила 9 кв. (3 эт), сломан см/б, поставили заглушку Д-15,5 кв. тоже протоплена, сост. акт № 150/03, 151/03
12 02.03.2015	АРС	16-06	30 лет Октября	3	Элегант	магазин. обследовать, пер. Комиссар	прочистили фильтр в аптеке
13 31.03.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3	Аптека	плохой напор хвс	Выполнен осмотр вентиляций д. 25 бр-5шт. д. 25 чуг-4шт. утечек на сетях не обнаружено.
14 02.07.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3		Проф.осмотр сетей В	произвели проф.прочистку кан. лежака д-100-10м. + 4 выпуска
15 02.07.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3		Проф.осмотр сетей К и прочистка	заменяли два вод. счетчика
16 27.08.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3	31	Замена вод./счетчика (пр/орд №	прочистили засор д. 100-7м с АРС
17 24.09.2015	Участок №2	10-59	30 лет Октября	3		поднимается в унитазах, передано	Сделано.
18 24.09.2015	АРС	11-32	30 лет Октября	3		подвезти трос	прочистили -30мп
19 24.09.2015	АРС	11-47	30 лет Октября	3		помочь прочистить кан./выпуск	выполнена дезинфекция 4м2
20 25.09.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3		салон Престиж	прочистили засор д. 100-10м. с АРС
21 01.10.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3		салон Престиж	прочистили засор с колодца, приемка 10 м совместно с участком
22 01.10.2015	АРС	08-55	30 лет Октября	3		Стоматология	промыли выпуск д. 100-5м спецтехникой ко-5026
23 02.10.2015	Участок №2	08-00	30 лет Октября	3	4	подвезти трос и помочь	на момент обследования утечек не обнаружено, наблюдают
24 01.12.2015	Участок №2	11-21	30 лет Октября	3	67	промыль выпуск	
						подвезти кан. стояк, обследовать	

33